



## ■ 外形図 (mm)



## ■ 回路図



## ■ 品番指定

センサ &gt; 品番

**-CAB-N1-**

取付金具品番

## ■ 動作機能

反転B動作 (N.O → N.C変換)  
NPN電流増幅 (変換なしの増幅)



## ■ 仕様

電源電圧	DC5 ~ 24V <sup>注1)</sup>
出力仕様	NPNオープンコレクタ 近接時 / 動作時 OFF
出力電流	80mA MAX <sup>注1)</sup>
出力状態	HIGH
表示灯	赤色LED (ON時消灯) <sup>注2)</sup>


注1) 80mAはDC12~24V

注2) 表示灯内蔵のセンサ・スイッチにご利用いただいた場合  
内蔵の表示灯は点灯しません。


## ■ 取付金具

**HPCA-1**

## ■ 外形図 (mm)



## ■ 回路図



## ■ 品番指定

センサ &gt; 品番

**-CAB-P1-**

取付金具品番

## ■ 動作機能

反転B動作 (N.O → N.C変換)  
PNP電流増幅 (NPN → PNP変換)

## ■ 仕様

電源電圧	DC5 ~ 24V <sup>注)</sup>
出力仕様	PNPオープンコレクタ近接時 / 動作時 OFF
出力電流	80mA MAX <sup>注)</sup>
出力状態	HIGH
表示灯	赤色LED (ON時消灯)

注) 80mAはDC12~24V

## ■ 取付金具

**HPCA-1**