



外形図 (mm)



回路図



品番指定

センサ
スイッチ > 品番

-CAP-N1-

取付金具品番

動作機能

NPN電流増幅 (変換なしの増幅)


仕様

電源電圧	DC5 ~ 24V ^{注)}
出力仕様	NPN オープンコレクタ近接時 / 動作時 ON
出力電流	80mA MAX ^{注)}
出力状態	LOW
表示灯	赤色 LED (ON 時点灯)


注) 80mA は DC12 ~ 24V

取付金具


HPCA-1



外形図 (mm)



回路図



品番指定

センサ
スイッチ > 品番

-CAP-P1-

取付金具品番

動作機能

PNP電流増幅 (NPN→PNP変換)

仕様

電源電圧	DC5 ~ 24V ^{注)}
出力仕様	PNP オープンコレクタ近接時 / 動作時 ON
出力電流	80mA MAX ^{注)}
出力状態	HIGH
表示灯	赤色 LED (ON 時点灯)

注) 80mA は DC12 ~ 24V

取付金具

HPCA-1

